

新発売

連コア・大組締結金具

ロボセット 800

大型コラム溶接の要望に応え

グレードアップして新登場 !



4ヶ1セット



従来型より

- ・ジャッキネジ 16 mmを 20 mmに UP
- ・クランパー 16 t を 19 t に UP
- ・軸受部に無給油メタルを採用 (注油不要)
- ・ボルト等全てをグレード UP
- ・ポジションナー間 3.5m時、1回の組上重量が 5t まで可能 (従来品 2.5 t)
- ・耐久寿命は、従来品より大幅に UP
- ・DFPL 厚の 2 枚合計 : 24~52, 53~80, 81~108 までボルト標準装備



セット作業



ロボットに取り付け



セット完了

(写真は)
□ 700x700x32
ダイヤラム 40mm

従来品も継続販売中!

代理店


製造元 福井県福井市上河北町 24-5

TEKKOH
Hirata 平田鉄工株式会社

TEL : 0776-41-1144 FAX : 0776-41-2292


HP=<http://www.hirata-tekkoh.jp/>

ロボセット 800



- A1 クランパーA 座グリ
- A2 クランパーB M12 タップ
- A3 サヤ管ボルト(DF2 枚合計 53~80)
(販売時にセット)
- A4 サヤ管ボルト(DF2 枚合計 24~52)
- A5 サヤ管ボルト(DF2 枚合計 81~108)
- A6 安全チェーン 1 式

標準タイプ・ロボセット



- ① クランパーA 座グリ
- ② クランパーB M10 タップ
- ③ サヤ管ボルト(DF2 枚合計 24~52)
(販売時にセット)
- ④ サヤ管ボルト(DF2 枚合計 53~80)
- ⑤ 安全チェーン 1 式
- ※ DF2 枚合計 81~108 のサヤ管,
ボルトは別オーダーとなります

ロボセットご使用上のお願い

日頃は、弊社開発製品『ロボセット』のご愛顧賜りまして 心より御礼申し上げます。

現在、約半数以上のお客様は、殆ど不具合、故障はなくご使用頂いていると思っております。十数年以上のご使用でも、一度も修理することなく、丁寧に取り扱って頂いているお客様、何の問題もなくご使用頂いている理由も含め、修理ご依頼の際に、気付いたこと、特にご留意頂きたい点を申し上げます。

- ① ネジ部に、グリースを注した形跡が見当たらない。
廻転部分、特にネジ部分には少なくとも、半年に1回程度は、ネジを完全に戻して、奥の方までグリースを塗って下さい。
- ② ボルトの締め過ぎが見られる。
殆どが、締め過ぎです。お客様によっては、電動インパクトで締めておられますが、4分ボルトの手動ラチェットで締めるくらいで十分です。
締め過ぎにより、クランプが膨れ、より以上に締め過ぎるという悪循環になってしまいます。
- ③ ハンマー等をご使用の形跡が見られる。
ロボセットをハンマーでは絶対に叩かないようにしてください。
変形により、十分に機能を発揮できなくなります。

以上、3点は、特にご留意ください。オペレーターの工夫一つでセットが早くも遅くもなります。

平田鉄工(株)
会長 平田哲夫